


Procédé de lustrage pour **Suppression des traces fantômes**



Liste du matériel nécessaire



Pâte Polish P5



Ouate de lustrage



Eau claire sans additif



Chiffon doux et absorbant



Éponge non-abrasive

PRÉREQUIS


Les vitrages doivent être nettoyés et séchés avant l'opération.

ÉTAPE 1



Prenez un peu de pâte Polish P5 à l'aide d'un morceau de ouate.

ÉTAPE 2



Effectuez des mouvements circulaires sur les traces fantômes jusqu'à ce que toute la pâte soit éliminée.

ÉTAPE 3




Nettoyez le vitrage à l'eau claire, sans additif, à l'aide d'une éponge non abrasive et d'un chiffon doux et absorbant.



Ne jamais utiliser de produits agressifs, tels que certains détergents ménagers.

ÉTAPE 4



Si les traces fantômes n'ont pas complètement disparu, recommencez l'opération.